


المحاضرة الاولى

المفاهيم النظرية في تصميم الآلات

لمقرر / تصميم آلات زراعية

الفرقة الرابعة – هندسة زراعية

العام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م.



If the point of contact between the product and people becomes a point of friction, then the industrial designer has failed. On the other hand , if people are made safer, more efficient, more comfortable or just plain happier by contact with the product, then the designer has succeeded.

Henry Dreyfuss, The Profile of Industrial designer- (1967)

تعريف تصميم الآلات

يعرف تصميم الآلات بأنه استخدام للأسس العلمية والمعلومات التكنولوجية وكذلك القدرة على التخيل في وصف او رسم آلة او نظام ميكانيكي بشكل عام وذلك لأداء وظائف محددة بواسطة هذا النظام الميكانيكي باقل تكاليف واعلى كفاءة.

السمات المميزة لاي مصمم آلات

يكون قادرا على أداء كلا من:

- استخدام الاسس العلمية والعلوم الهندسية.
- استخدام المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالمكونات المختلفة لأجزاء الآلات.
- ان يكون ملما بالعلاقات بين مميزات وعيوب المكونات المختلفة لأجزاء الآلات.



استخدام المكونات المختلفة لأجزاء الآلات



الاستخدام المناسب للتطبيقات المختلفة.

استخدام مهاراته التخيلية في انتاج نظام



ميكانيكي فريد من نوعه باختلاف نوع

النظام الهندسي المطلوب اجراء التصميم

له.

السمات المميزة لأي تصميم فريد

يكون المخرج النهائي للنظام المصمم عبارة عن رسومات هندسية تجمع كل مكونات النظام وتصف أجزاءه بشكل تفصيلي.


لابد ان يحقق التصميم متطلبات المستهلك.

لابد ان يؤدي الوظيفة المصمم من أجلها مع تدنية التكاليف ومعظمة الكفاءة.

الاجراءات التصميمية لأي نظام هندسي

إن إجراء عملية التصميم لأي نظام هندسي (آلة مثلا) يتكون من عدة خطوات تبدأ بوصفا للمتطلبات الوظيفية من تصميم النظام وتنتهي بالتوصيف النهائي لشكل النظام والتي تكون عبارة عن رسومات هندسية للمنتج النهائي. والترتيب المنطقي لخطوات إجراء عملية التصميم تكون متشابهة في كل المشاريع التصميمية ويوضحها التخطيط التالي:

الاجراءات التصميمية لأي نظام هندسي



توصيف خصائص التصميم

تشمل تلك الخطوة اعداد قائمة بالمتطلبات الوظيفية للنظام.

ومن امثلة تلك المتطلبات:

السعة الانتاجية

العمر الافتراضي

التكاليف

الاعتمادية

وفي احيان كثيرة تكون الابعاد والوزن من المتطلبات التي يتم تقديرها.

يضاف لتلك المتطلبات متطلبات اخرى اذا كان المنتج
المصمم منتج استهلاكي مثل المظهر الخارجي - عدم
اصداره لاي ضوضاء - البساطة في آلية التشغيل.
واعتمادا على نوع التصميم فإن ترتيب اولويات تلك
المتطلبات ومقدار الوزن النسبي لكل متطلب يختلف من
منتج لآخر ومن مصمم لآخر.

اختيار الآلية المناسبة

بعد اعداد قائمة بالمتطلبات الوظيفية للنظام الهندسي يقوم المصمم باعداد رسومات اولية لكل الآليات التي سوف يتم استخدامها. فعلى سبيل المثال عند تصميم آلة للثقب فإن الآليات التالية سوف يتم استخدامها:

آلية تتكون من المرفق وذراع التوصيل:

لتحويل الحركة الدورانية للمحرك الى حركة ترددية لإجراء عملية الثقب.

آلية تتكون من مسمار للربط وصامولة:

وهذه الآلية تتميز ببساطة تركيبها ورخص ثمنها لكنها ليس مطلوب فيها ان تكون كفاءتها عالية وهذا يجعل سعرها يكون ارخص.

آلية من اسطوانة هيدروليكية ومكبس وصمامات للتحكم:

وتتميز تلك الآلية بأنها لا بد ان تكون كفاءتها عالية وهذا يجعل تكلفتها الاقتصادية مرتفعة.

المهام التي يجب على المصمم مراعاتها عند اختيار الآلية المناسبة:

➤ تحديد الآليات المتاحة في الاسواق وكذلك القدرة على المقارنة بين الآليات البديلة.

➤ عمل حسابات تقريبية للمقارنة بين بدائل الآليات المختلفة لتحقيق تقليل تكاليف الانتاج للجزء المصمم وهذا الاجراء يظهر التنافسية بين الآليات المتاحة في الاسواق.

تابع: المهام التي يجب على المصمم مراعاتها عند اختيار الآلية المناسبة:

القدرة على اتخاذ قرار بشأن المكونات الأساسية للنظام المصمم – هل سيكون من مواد أولية يتم تصنيعها في الورش الانتاجية ام سيكون من آليات قياسية بناءا على المتاح في الاسواق؟ .

تحديد طريقة التصنيع للاجزاء غير القياسية ، ويجب
على مهندس التصميم مراعاة العوامل التالية عند
تحديده طريقة التصنيع:

المنافسة السعرية

مدى توافر المواد الاولية في الاسواق

امكانيات التصنيع المتاحة (الورش)

الاختيار الامثل للآليات.

اعداد تخطيط عام للنظام المصمم

يقوم المصمم باعداد تخطيط عام يوضح فيه كل مكونات النظام للآليات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة.

يقوم بتحديد طريقة الوصل للاجزاء المكونة للنظام الهندسي المصمم. ومن امثلة طرق الوصل: (البرشمة – الربط بالمسامير – اللحام).

يقوم باعداد رسومات اولية لكل مكونات النظام. والمكونات التالية هي نموذج لنظام هندسي (ونش كهربائي) موضحة فيه المكونات الرئيسية.

نموذج لمكونات نظام هندسي (ونش كهربى)

• محرك كهربى كمصدر للقدرة

- ١

• ازدواج مرن لوصل حركة عمود المحرك بعمود القابض

- ٢

• قابض لوصل ووفصل حركة المحرك

- ٣

• صندوق تروس لتخفيض السرعة

- ٤

• درفيل لتحويل الحركة الدورانية للمحرك الى حركة خطية لكابل الونش

- ٥

• طارة وسلك وخطاف لتعليق الحمل

- ٦

• فرملة لوقف الحركة

- ٧

تصميم العناصر الفردية للنظام

إن تصميم المكونات الفردية او ما يطلق عليها العناصر المكونة للنظام تعد واحدة من اهم خطوات عملية التصميم وتتكون من المراحل التالية:

تقدير القوى المؤثرة على الاجزاء.

اختيار المادة الهندسية المناسبة لكل مكون فردي وذلك

بناءا على المتطلبات الوظيفية لهذا المكون ومن اهم

الخواص الميكانيكية التي يجب اخذها في الاعتبار

(المقاومة – الصلابة – الصلادة – مقاومة التآكل).

تحديد نظرية الانهيار والتي تعتمد على معيار الانهيار
الذي يحدده المصمم. ومن امثلة معايير الانهيار:

الاجهاد عند نقطة الخضوع

الاجهاد الاقصى للشد

حد الاحتمال

الانحراف المسموح به

تقدير الابعاد الهندسية لكل مكون فردي للنظام

الهندسي وباستخدام معامل امان مناسب. ويمكن تعديل

الابعاد الهندسية لمكونات النظام بناءا على طريقة

التصنيع وطريقة التجميع للمكونات الفردية.

الاهتمام بالتحليلات التفصيلية لكلا من الاجهاد

والانحراف للمكونات الفردية للنظام.

اعداد الرسومات الهندسية التنفيذية

تعد تلك الخطوة المرحلة الاخيرة من اجراءات تصميم اي نظام هندسي وفيها يتم اعداد رسومات هندسية تجميعية لمكونات النظام ولابد ان يوضح بتلك الرسومات كلا من:
نوع المادة الهندسية المستخدمة وخصائصها الميكانيكية
- الابعاد التفصيلية للنظام الهندسي - الخلوصات -
درجة استواء سطح المنتج - الرموز الآلية Machining

.Symbols

يقوم المصمم باعداد قائمتين بالمكونات الفردية للنظام
الهندسي المصمم احدهما خاصة بالمكونات القياسية
والتي سيتم شراؤها مباشرة والاخرى خاصة
بالمكونات الغير القياسية والتي سيتم تصنيعها في
الورش.

في كل الحالات يتم اعداد نموذج **Prototype**
Model للمنتج المصمم وتتم كل الاختبارات على
النموذج قبل انهاء عملية التجميع للمنتج بشكل نهائي.

بناءً على الخطوات السابقة ، فإن عملية التصميم عبارة عن منهج تقني يبدأ من معرفة لخصائص النظام المراد تصميمه وينتهي بعدم معرفة للحلول. وترجع تلك التسمية لتصميم الآلات الى ان هناك بعض المشاكل سوف تظهر اثناء التطبيق للتصميم خلال عملية انتاجه ويحتاج التصميم الى اجراء تعديلات عليه لحل تلك المشاكل ويجب على مهندس التصميم عمل تشاور مع مهندس التصنيع للوصول الى الحل الامثل لتلك المشاكل.

الاحتياجات الاساسية لعناصر الآلات

إن اي آلة تتكون من عناصر يطلق عليها عناصر الآلة Machine Elements. وفي بعض الاحيان يتكون كل عنصر من عدة اجزاء يمكن تصنيعها بشكل منفصل.

إن كل جزء من اجزاء الآلة له حركة يطلق عليها الحركة النسبية لأنها تكون مرتبطة بحركة الاجزاء الاخرى للآلة مع بعضها البعض وذلك عند تشغيلها.



من امثلة عناصر الآلة كرسى المحور المتدحرج
الذي يتكون من الاجزاء التالية: المجرى الداخلى
– Inner race – المجرى الخارجى Outer race
الحاجز Cage – الكرات المتدحرجة Rolling balls
وبناءا على ماسبق فإن عناصر الآلات يمكن تصنيفها
الى مجموعتين من العناصر كما يلي:

أقسام عناصر الآلات

عناصر الآلات العامة (القياسية):

وهذه العناصر تستخدم على نطاق واسع في معظم أنواع الآلات ومن أمثلتها: الأعمدة - الأزدواجات - القوابض - كراسي المحور - اليايات - التروس - هياكل الآلات.

عناصر الآلات الخاصة (الغير قياسية):

وهذه العناصر تستخدم في اغراض خاصة من التطبيقات الهندسية وتحت ظروف محددة ومن أمثلتها: المكابس - الصمامات.

الهدف من تصميم عناصر الآلات

إن الهدف العام من تصميم عناصر الآلات هو التأكد من أن العنصر المصمم سوف يحقق المحافظة على سعته التشغيلية خلال فترة زمنية يطلق عليها العمر الافتراضي للعنصر وفي نفس الوقت يحقق التصميم تكلفة تصنيعية اقل وكفاءة تشغيلية عالية.

ولكي يتم تحقيق هذا الهدف فلا بد لاي عنصر تصميمي من عناصر الآلة ان يحقق المتطلبات التالية:

متطلبات العنصر التصميمي

المقاومة Strength

إن اي عنصر من عناصر الآلة يحدث به تشكل عندما تؤثر عليه قوة خارجية تكون قيمتها اكبر من قيمة تحمل مادة تصنيع العنصر لتلك القوة. لذا يجب ان يراعي المصمم ان يكون العنصر مقاوما للقوى الخارجية التي تؤثر عليه لتفادي الانهيار الذي يحدث بالعنصر سواءا كان انهيار عند نقطة الازعان او الخضوع او انهيار عند نقطة الكسر.

الصلادة Rigidity

إن اي عنصر من عناصر الآلة لابد أن يكون صلبا بحيث لا يحدث له اي انحناء او ثني بشكل يؤثر على ادائه لوظيفته بشكل مرضي وذلك عندما تؤثر عليه قوى او عزوم خارجية اثناء التشغيل. ومن امثلة عناصر الآلات التي يجب أن تكون ذو صلادة عالية اعمدة نقل القدرة. ومن معايير التصميم التي يجب على المصمم مراعاتها عند تصميم الاعمدة: أقصى انحراف مسموح به - زاوية اللي المسموح بها.

مقاومة التآكل Wear Resistance

يعتبر التآكل هو السبب الرئيسي الذي يضع اي عنصر من عناصر الآلات خارج الخدمة وذلك لانه يقلل من قدرة العنصر على اداء وظيفته ويقلل من العمر الافتراضي للعنصر. ومن امثلة انواع التآكل في عناصر الآلات المختلفة: التآكل الناتج عن الخشونة **Abrasive Wear** - التآكل الناتج عن الصدأ **Corrosive Wear** التآكل الناتج عن وجود نتوءات في الاسطح **Pitting Wear**. ويمكن زيادة قدرة العنصر على مقاومة التآكل عن طريق عمل صقل للاسطح المحتكة في عناصر الآلات مثل التروس والكامات.

الوزن والابعاد Weight and Dimensions

اي عنصر من العناصر لابد ان يحقق الثلاثة خصائص السابقة وهي المقاومة والصلادة العالية وايضا مقاومته للتآكل يضاف الى تلك الخصائص خاصية الوزن والابعاد الدنيا (اقل وزن وابعاد ممكنة) لان تلك الخاصية تحقق واحدة من اهداف التصميم الجيد لعناصر الآلات وذلك لانها تقلل من تكاليف انتاج العنصر الامر الذي يجعله يحقق تنافسية اعلى في الاسواق.

القابلية للتصنيع Manufacturability

إن القابلية للتصنيع تعني سهولة تشكيل وتجميع عناصر الآلة مع بعضها. ولذا فإن شكل العنصر والمواد الهندسية المستخدمة في تصنيعه لابد ان يتم اختيارهما بطريقة تحقق تقليل تكاليف التصنيع دون المساس بقدرة العنصر على اداء وظيفته.

الامان Safety

لابد على المصمم ان يراعي ان اي عنصر من عناصر النظام الهندسي المصمم يحقق الامان الكامل للمشغل. لذا يجب عليه ان يضع في افتراضاته اسوأ الظروف التي يمكن ان يتعرض لها النظام الهندسي اثناء التشغيل. ومن المبادئ التي يجب عليه استخدامها في حساباته نظرية (Fail-Safe) او ما يطلق عليها نظرية (Redundancy)

الاعتمادية Reliability

إن الاعتمادية تعني احتمالية قيام النظام الهندسي المصمم أو أيًا من عناصره بأداء وظيفته المحددة له في التصميم تحت ظروف التشغيل المثالية خلال العمر الافتراضي المحدد له.

التوافق مع المعايير القياسية Conformance of Standards

إن أي عنصر من عناصر الآلات لابد أن يكون تصميمه متوافقًا مع واحدة من المعايير القياسية القومية أو الدولية ومن أمثلة الخصائص التي تحققها تلك المعايير: الأطار العام – الأبعاد – الدرجة – المواد الهندسية.

القابلية للصيانة Maintainability

إن القابلية للصيانة تعني سهولة اجراء عمليات الاصلاح والصيانة للعنصر المصمم ، اي أن اي عنصر من عناصر الآلة يجب ان يكون قابل لاجراء عمليات الاصلاح والصيانة للمحافظة على ادائه لوظيفته بشكل جيد.

اقل تكلفة لدورة التشغيل Minimum: Life-Cycle Cost

ان تكلفة دورة التشغيل لاي آلة تعني اجمالي التكاليف التي يتحملها مالك تلك الآلة وذلك من خلال شراؤها وتشغيلها واجراء عمليات الاصلاح والصيانة لها خلال عمرها الافتراضي. لذا يجب على المصمم ان يضع في اعتباره ان تكون تكاليف دورة التشغيل لاي عنصر اقل مايمكن.


Conclusion الخلاصة

إن المتطلبات او الاحتياجات السابق شرحها تعتبر من
الاسس العامة التي يجب على المصمم مراعاتها عند
تصميمه لاي نظام هندسي تحت الظروف التي تختلف
باختلاف نوعية وطبيعة المشاريع التصميمية.

تصميم عناصر الآلات

يعتبر تصميم عناصر الآلات من اهم خطوات استكمال الاجراءات التصميمية في مجال تصميم الآلات. ولتحقيق تلك الخطوة فيجب على المصمم اجراء بعض الحسابات لتقدير الابعاد الرئيسية لاي جزء من اجزاء الآلة. وتعتبر تلك الحسابات جزء لا يتجزأ من تصميم عناصر الآلات. والتخطيط التالي يوضح خطوات اجراء تصميم عناصر الآلات ويطلق عليها اختبارات التحمل.

خطوات اجراء تصميم عناصر الآلات



تحديد وظائف العنصر

الوظائف الاساسية لبعض عناصر الآلات يمكن ايجازها كما يلي:

كرسي المحور Bearing 

يستخدم لتثبيت الاعمدة الدوارة والتحكم في حركتها.

الخابور Key 

يستخدم لنقل العزم بين العمود الدوار والاجزاء الملاصقة له مثل التروس والطارات.

الياي في المنبهات Spring in clock 

يستخدم لتخزين وتحرير الطاقة.



Spring in spring balance الياي في الميزان

يستخدم لقياس القوة.

Screw fastening مسمار الربط

يستخدم لربط جزء او عدة اجزاء من الآلة مع بعضها.

Power screw مسمار نقل القدرة

يستخدم للحصول على حركة بطيئة وخطية منتظمة وكذلك

لنقل القوة لبعض اجزاء الآلات.

تقدير القوى المؤثرة على العنصر

لتقدير القوى المؤثرة على اي عنصر من عناصر الآلة
فإن المصمم يقوم برسم تخطيطات الجسم الحر **Free**
body diagram لكل عنصر من عناصر الآلة. وفي
هذه الحالة فإن القوى الداخلية والخارجية التي تؤثر
على اي عنصر يمكن ايجازها كما يلي:

١. القوى الخارجية الناتجة من طاقة او قدرة او عزم

منقول لاي عنصر من عناصر الآلة ويطلق عليها

عادة **Useful load**.

٢ . القوة الاستاتيكية الناتجة من حمل ساكن لاي
عنصر من عناصر الآلة.

٣ . القوة الناتجة عن مقاومة الاحتكاك.

٤ . قوة القصور الذاتي الناتجة من التغير في السرعة
الخطية او السرعة الزاوية.

٥ . قوة الطرد المركزي الناتجة من التغير في الاتجاه
او في السرعة.

٦. القوة الناتجة من التغير في درجات الحرارة.

٧. القوة الناتجة عن تشكيل العنصر اثناء اجراء

عمليات التصنيع له والتي تسبب نوعا من اجهادات

يطلق عليها **Residual Stresses**.

٨. قوة ترجع الى هندسة الشكل للعنصر والتي تسبب

تركيز للاجهادات نتيجة عدم الانتظام في مساحة

المقطع للعنصر.

اختار المادة المناسبة للعنصر

توجد اربعة عوامل تحكم عمل المصمم عند اختياره لمادة تصنيع اي عنصر من عناصر الآلة وهي:

مدى توافر المادة

التكاليف

الخواص الميكانيكية

الاعتبارات التصنيعية

وفيما يلي امثلة لبعض عناصر الآلات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

الحدافة – هيكل صندوق التروس – هيكل المحرك

هذه العناصر يتم تصنيعها من الحديد الزهر من خلال عمليات السباكة حيث ان اشكالها الهندسية ليست بسيطة (معقدة) ولا يفضل استخدام الات التشكيل والتصنيع عند تشكيلها.

أعمدة نقل القدرة

يتم تصنيعها من الصلب الكربوني وذلك لتوافره في صورة اعمدة كما انه يمتاز بمتانته العالية.

هياكل السيارات

يتم تصنيعها من الصلب منخفض الكربون لأنها تشكل على البارد وهذا يسمح بسهولة تشكيلها وتصنيعها.

المسامير والاعمدة القصيرة

يتم تصنيعها من صلب القطع الحر **Free cutting steel** ومن مميزاتة انه قابل للتشكيل بشكل ممتاز لان اضافة الكبريت له يسهل عملية تشكيله خاصة في حالة تشكيل اللوالب للمسامير.

أعمدة المرافق واذرع التوصيل للمحركات

يتم تصنيعها من الصلب المضاف اليه النيكل كروم وذلك لان تلك الاجزاء تتعرض الى قوى ديناميكية كما أن اضافة النيكل كروم له قدرة عالية على مقاومة الارهاق في اجزاء الآلات.

معار الانهيار

يجب على المصمم ان يحدد نوع التشكل الذي يحدث لاي عنصر عندما تؤثر عليه قوة خارجية والذي يسبب انهيار العنصر عند تشغيله. ويطلق لفظ **Failed** على العنصر الذي لايمكنه اداء وظيفته بشكل مرضي عند تشغيله. وتوجد ثلاثة انواع من معايير الانهيارات يجب اخذها في الاعتبار عند تصميم اي عنصر من عناصر الآلات.

الانواع المختلفة لمعايير الانهيار:

الانهيار الناتج عن الانحراف المرن. 🚩

الانهيار الناتج عن الخضوع العام. 🚩

الانهيار الناتج عن الكسر. 🚩

وفيما يلي ايضاح لاستخدام المعايير السابقة من خلال

التطبيق على بعض عناصر الآلات.

اعمدة نقل القدرة

تستخدم تلك الاعمدة في تثبيت التروس واقصى قوة تؤثر على العمود تكون محددة بواسطة الانحرافات المسموح بها. لذا فعندما تزيد تلك الانحرافات عن الحد المسموح به والذي يتراوح من (0.001 – 0.003) مضروبة في المسافة بين كل كرسيي محور متجاورين ، فإن التثبيت بين اسنان التروس سوف يتاثر وهذا يؤدي الى أن العمود لا يقوم بوظيفته على الشكل الامثل ، وفي هذه الحالة يطلق على العمود **Failed** نتيجة الانحراف المرن.

عناصر الآلات ذات المود المطيئة (الحديد الصلب)

هذه العناصر تفقد كثيرا من خواصها الميكانيكية عندما تتعرض لتشكل لدن لفترات طويلة وبكميات كبيرة ، لذا فإن الانهيار في هذه الحالة يطلق عليه انهيار الخضوع العام.

عناصر الآلات ذات المود القصيفة (الحديد الزهر)

هذه العناصر يحدث لها انهيار فجائي دون حدوث اي تشكل مرن اي أن انهيار في هذه الحالة انهيار نتيجة الكسر.

اسنان التروس

يوجد نموذجين لانتهيار اسنان التروس: النموذج الاول يعود الى تاثير الاحمال الاستاتيكية والديناميكية اما النموذج الاخر فيعود فيه الانتهيار الى وجود نتوءات او خدوش على أسطح التروس. ووجود تلك النتوءات سوف يسبب حدوث تآكل سريع في اسنان التروس. ويطلق لفظ **Pitting** على الانتهيار الذي يحدث في الاسطح والنتاج عن الارهاق.

كراسي المحاور المتدحرجة

تتعرض مكونات كراسي المحاور المتدحرجة (التجويف الخارجي - التجويف الداخلي - الكرات المتدحرجة) الى انهيار ناتج عن الارهاق والذي ينتج عن تشققات في اسطح تلك الكراسي وذلك بعد تعرضها لعدد من الدورات التشغيلية.

كراسي المحاور المنزلقة

يحدث الانهيار في تلك الكراسي نتيجة التآكل سواءا كان هذا التآكل نتيجة الصدأ **Corrosion wear** او تآكل نتيجة الاحتكاك **Abrasive wear** بواسطة جسيمات خارجية.