


# المواد الهندسية

## Engineering Materials



### تصنيف المواد الهندسية



## أولاً: المواد المعدنية

3



## أولاً: المواد المعدنية

- تتميز المواد المعدنية بالصلادة والمتانة ومقاومة الحرارة وبقابليتها للتشغيل والمعالجة ، إلا أن هذه الخصائص تختلف من معدن لآخر فتزداد في بعضها وتقل أحياناً في البعض الآخر. وقد تمكن العلماء من استخلاص أنواع عديدة من المعادن تستخدم في كافة المجالات الهندسية ، وتنقسم إلى:
  - مواد أساسية: مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الماغنيسيوم، النيكل، الزنك، القصدير، الرصاص، التنجستن، التيتانيوم، الفضة، الزئبق.
  - مواد خلطية (عناصر السبك): مثل الكروم، المنجنيز، الكوبلت، الكاديوم، الفاناديوم، الموليبيدوم.
- وبشكلٍ عام يمكن تصنيف المواد المعدنية إلى **حديدية** و**غير حديدية**.

4



## I. المعادن الحديدية Ferrous Metals

يطلق اسم المعادن الحديدية على كافة المعادن التي يدخل الحديد في تكوينها ويمثل فيها نسبة عالية أكثر من غيره.

### Ferrous

#### الصلب Steels

#### حديد الزهر Cast Irons

Low Alloy

High Alloy

Gray  
الرمادي

Ductile  
المطلي

White  
الابيض

Malleable  
الطروق

Low  
Carbon

Medium  
Carbon

High Carbon

Tool

Stainless

5



### (a) الحديد الزهر Cast Iron

- إن الحديد الزهر الرمادي يعتبر معدنا مفيدا جدا ويحتوي على نسبة عالية من الكربون على هيئة جرافيت حر ويلقى أهمية كبيرة في الصناعة بسبب المزايا التالية:
  - ✓ معدن رخيص لأن إنتاجه قليل التكاليف.
  - ✓ تشغيله سهل بالوسائل المناسبة.
  - ✓ درجة انصهاره منخفضة نسبياً ~ 1200 C.
  - ✓ يتحمل الضغوط العالية إلا أن تحمله للشد قليل نسبياً
  - ✓ سيولته عالية عند انصهاره مما يجعله مفيدا في عمليات السباكة
  - ✓ يمكن معالجته حرارياً.
  - ✓ ذاتي التزليق بسبب وجود الجرافيت الحر، لذا يستخدم في صنع المنزلاقات (السكك) الخاصة بالألات مثل المخرطة.
- تستعمل مسبوكات حديد الزهر الرمادي على نحو كبير وهذا يعزى إلى قدرة إنسيابه بسهولة في الممرات الضيقة في القوالب ذات الأشكال المعقدة.

6

- يعتبر الحديد الزهر الرمادي معدن صلد وهش (قصيف) وله مقاومة عالية للبلبي وخاصةً عندما تتوفر ظروف تزليق جيدة.
- يحوي الحديد الزهر على نسبة (2-4%) كربون. يصب حديد الزهر المصهور في قوالب لإنتاج مصبوبات تصنع منها أجزاء الآلات.
- من أهم عناصر السبك في حديد الزهر:
  - ✓ الكربون: إما على شكل جرافيت (شرائح أو كرات) أو يتفاعل مع الحديد مكونا السيمنتايت (كربيد الحديد).
  - ✓ السيليكون: بنسبة (1 : 3%). يعمل كملين ويساعد على القابلية للتشغيل
  - ✓ المنجنيز: بنسبة (0.5 : 1%) يساعد على تصليد الحديد الزهر
  - ✓ الكبريت: بنسبة (أقل من 1%)، حيث إن وجوده له آثار ضارة جدا في سبائك الحديد والكربون لأنه يعطل تكون الجرافيت ويساعد على جعل المسبوك أبيض ضعيف الخواص الميكانيكية لذا يوصى بإضافة المنجنيز للزهر ليتحد مع الكبريت ويزيل آثاره
  - ✓ الفوسفور: بنسبة (أقل من 1%) يساعد على زيادة السيولة

7

- تتوفر أنواع مختلفة من الحديد الزهر منها الحديد الزهر الرمادي ، والحديد الزهر الطروق ، والحديد الزهر الأبيض والحديد الزهر المطيلي.


<u>Gray cast iron</u> (الزهر الرمادي)	<u>Ductile iron</u> (الزهر المطيل)	<u>White iron</u> (الزهر الأبيض)	<u>Malleable iron</u> (الزهر الطروق)	
شرائح	كرات	يتحد الكربون الزائد مع الحديد في صورة Cementite	كرات	صورة الكربون
ضعيف نسبيا في الشد بسبب حدوث شروخ (cracks) بينما تكون مقاومته للضغط أكبر نسبيا.	يقاوم إجهاد الشد	صلد وقصيف	مثل الحديد المطاوع وهو أقوى من الحديد الزهر الرمادي	الصفات
ينتج بالتبريد البطيء للحديد الزهر حيث يتشكل الجرافيت ويعطي له لون داكناً.	بإضافة قليل من الماغنسيوم إلى الحديد الرمادي المصهور قبل الصب في القوالب.	بالتبريد السريع لمصهور الحديد الزهر	بالتبريد البطيء (التلدين) للحديد الزهر الأبيض	كيفية الحصول عليه

8

❖ للتغلب على بعض العيوب المكتسبة في الحديد الزهر العادي ولاكسابه بعض الخصائص المرغوب فيها مع الابقاء على مميزاته تم تطوير مجموعة من انواع الحديد الزهر السبائكي منها :

1- **الحديد الزهر الشوكي** : يحتوي في تركيبه على النيكل والمولبدنيوم ويستعمل في صناعة اعمدة مرافق محركات السيارات (Crank Shafts) .

2- **الحديد الزهر الكرواني** : باضافة عنصر سبك مثل الماغنيسيوم او السيريوم يتحول المحتوى الجرافيتي من الشكل القشري الى شكل كروي فترتفع مقاومة الشد لحديد الزهر ونحصل على معدن متين يمكن ثنيه وليه. (انظر شكل (4.3))



## الحديد المطاوع Wrought Iron (b)


- الحديد المطاوع هو الحديد الذي نزع منه معظم ما يحويه من الكربون.
- متين ويمكن ثنيه بسهولة فيما لو كان بارداً أو ساخناً.
- يصداً الحديد المطاوع ببطء شديد ويمكن لحامه بسهولة.
- غير مناسب للسباكة لعدم وجود عنصر الكربون فيه الذي يساعد على السيولة. حيث أن الحديد المطاوع لا يسيّل بل يتشكّل كالعجينة وهذا لا يساعد في عمليات السباكة.
- تصنع أعمال الحديد الزخرفية، ومواسير المداخن، وخطوط أنابيب النفط وغيرها من الحديد المطاوع.

11



## الصلب الكربوني Carbon Steel (c)

- إذا كانت نسبة الكربون في سبيكة الصلب تصل إلى 1.5 % ولا تحتوي على غيره من عناصر السبك فهو صلب كربوني . يتم تصنيف الصلب الكربوني حسب النسبة المئوية للكربون الذي يحتويه.



12



أمثلة على الاستخدام	نسبة الكربون%	نوع الصلب
القضبان, الأسلاك, الصفائح الرفيعة, الأنابيب المسحوبة,	0.15 - 0.1	منخفض الكربون
صفائح الغلايات, أعمال الجسور, المقاطع الإنشائية, مشغولات الحدادة	0.3 - 0.15	طري
المحاور, مشغولات الحدادة, أدوات الزراعة, ...	0.5 - 0.3	متوسط الكربون
النوابض, عجلات القطارات, قوالب الحدادة, المطارق و البراشيم, ...	0.7 - 0.5	
النوابض, قوالب الحدادة الصغيرة, الأزامل, قوالب الضغط, أدوات العمل على الخشب, سنايك, ...	0.9 - 0.7	
الأمواس, المبارد, المثاقب, أدوات القياس, أدوات قطع المعادن, ...	1.1 - 0.9	مرتفع الكربون
	1.4 - 1.1	

13

### (d) الصلب السبائكي Alloy Steel

عندما تضاف عناصر أخرى إلى سبيكة الصلب بقصد تحسين خصائصه يسمى المعدن الناتج بالصلب السبائكي, وهذه أهم عناصر السبك وأثرها في سبيكة الصلب:

Effect of Alloying Elements تأثير عناصر السبك على خصائص الصلب	Alloying Elements عناصر السبك
- يزيد الكربون صلادة الحديد. - تتأثر خواص السبيكة بنسبة الكربون الحر(جرافيت) إلى نسبة الكربون المتحد (كربيد الحديد).	الكربون
- يزيد من متانته ومقاومته للصدمات ولا يصدأ بسهولة. - يصنع منه صفائح التدريع أو الحماية.	النيكل

14

Effect of Alloying Elements تأثير أهم عناصر التسابك المكونة للمواد الحديدية	Alloying Elements أهم عناصر التسابك
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يعمل على جعل الصلب ذاتي التصليد (إضافته للصلب يعمل على تكوين جسيمات صلده قاسية تقاوم الحك فيزيد من مقدرة الصلب على القطع).</li> <li>○ لا تحتاج الأدوات المصنوعة من صلب التنجستن إلى معالجة حرارية بقصد التصليد وهي مقاومة للحرارة. يستعمل لصنع أدوات القطع.</li> </ul>	التنجستن
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يجعل الصلب ذا تركيب حبيبي دقيق (يكون في الصلب كربيدات تقاوم الإحتكاك والحك ويزيد قابليته للتقسية ) فيزيد من متانتة بشكل كبير.</li> <li>○ يستعمل الفانديوم عندما يتطلب الأمر معدناً متيناً وقوياً ولكن في نفس الوقت ليس قسيفاً.</li> </ul>	الفانديوم
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يعمل على جعل الصلب متيناً في درجات الحرارة العالية.</li> </ul>	المولبدنيوم
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يساعد اتحاد الكربون بالحديد الى زيادة كربيد الحديد في سبائك الحديد الأمر الذي يؤدي إلى زيادة صلابتها</li> <li>○ يتحد مع الكبريت و بذلك يزيل آثاره السيئة</li> <li>○ يخفض درجة انصهار سبائك الحديد</li> </ul>	المنجنيز
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يزيد مقاومة التآكل الميكانيكي و يقاوم الصدأ</li> <li>○ يساعد على اتحاد الكربون بالحديد و يعوق تكون الجرافيت</li> </ul>	الكروم

15

### (e) صلب العدة Tool Steel

- يحتوي صلب العدة بطبيعته إما على نسبة عالية من الكربون أو على محتوى سبائكي عالٍ، أو على كليهما.
- هذا النوع من الصلب متين وتصنع منه أدوات القطع والتشكيل وأدوات المخارط والثقب.

### (f) صلب السرعات العالية High Speed Steel

- هو عبارة عن سبيكة صلب ذاتية التصليد يمكنها مقاومة الحرارة دون أن تلين.
- هذه الخصائص تجعل السبيكة مثالية في صنع أدوات القطع التي يمكنها التغلغل في المادة في سرعات أعلى من تلك التي تعمل بها الأدوات المصنوعة من الصلب الكربوني.





## (g) الصلب الذي لا يصدأ Stainless Steel

يحتوى على نسبة كروم أكثر من 10% تُزيد من مقاومته للصدأ و التآكل وكذلك الحرارة و يوجد منه عدة أنواع , منها:

Martensitic	Ferritic	Austenitic	
كروم لا يزيد عن 15%	من 17 إلى 25% كروم	كروم + نيكال (+ منجنيز)	عناصر التسابك
هذه المجموعة مغناطيسية	(مقاوم للتآكل) كما تتوافر فيه خاصية المغناطيسية	(هذه المجموعة غير مغناطيسية) مقاوم للتآكل و درجات الحرارة المنخفضة	الصفات
صناعة التربينات البخارية و بعض العدد.	تستخدم في صناعة خزانات المواد الكيميائية والغذائية وفي صناعة أجزاء الآلات الزراعية	صناعة المسامير و المواسير واسطوانات الضغط.	الإستخدامات

## II. مواد معدنية غير حديدية

### Non-Ferrous Metallic Materials

- المعادن اللاحديدية هي المعادن التي لا تحتوي على الحديد في تركيبها الأساسي.
- تستخدم المعادن غير الحديدية وسبائكها في كثير من الأغراض الصناعية وفي صنع المنتجات الهندسية المختلفة حيث يتم تصنيعها بالتشغيل أو التشكيل بالأساليب التكنولوجية.
- تشمل المعادن غير الحديدية مجموعة كبيرة منها على سبيل المثال لا الحصر النحاس وسبائكه - الألومنيوم وسبائكه - الماغنسيوم وسبائكه.



## (a) الألومنيوم و سبائكه Aluminum and its Alloys

يتميز الألومنيوم و سبائكه بالخصائص التالية:

- 1) خفة وزن الألومنيوم حيث تصل كثافته إلى ثلث كثافة سبائك الحديد.
- 2) جيد التوصيل للحرارة والكهرباء.
- 3) مقاومته للتآكل عالية وذلك لتولد طبقة رقيقة أكسيدية تحميه من المؤثرات الخارجية.
- 4) درجة انصهاره منخفضة حيث تصل إلى حوالي 660 درجة مئوية

يجب الرجوع إلى الكتاب المنهجي للاطلاع على تفاصيل أكثر لخصائص واستخدامات المعادن الحديدية والغير حديدية



### سبائك الألومنيوم:

الإستعمال	الخصائص	نوع السبيكة
تستخدم في صنع أجزاء المحركات وفي سبائك علب تروس السرعات.	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحتوي على السيلكون بنسبة عالية وهو ما يجعلها صلبة، مناعة ضد التآكل، يجعلها سهلة السبك في القوالب الرملية.</li></ul>	سبيكة الألومنيوم السيلكوني Aluminum Silicon Alloy
تستخدم في المطروقات والتشغيل بالخرتم وفي صناعة الأنابيب والبراشيم	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحتوي على (3.5 – 4.5% نحاس أحمر) + (0.4 – 0.7% منجنيز) + (0.4 – 0.7% ماغنسيوم).</li><li>• تمتاز بمتانتها و صلابتها وبخاصية التصلد بالتعمير Age Hardening.</li><li>• لحماية السبيكة من التآكل يتم عمل تغطية لها باستخدام طبقة رقيقة من الألومنيوم النقي .</li></ul>	سبيكة الديورالومين Duralumin

## (b) النحاس و سبائكه Cooper & its alloys

للنحاس (أو النحاس الأحمر) خواص فيزيائية و تشغيلية ممتازة تجعله في مقدمة المواد الهندسية المستخدمة في عمليات التصنيع و الأغراض الصناعية و ذلك للأسباب التالية:

- (1) ممتاز التوصيل للحرارة و الكهرباء.
- (2) لدين و مطيل جداً حيث يمكن درفلته إلى رقائق أو سحبه إلى أسلاك رقيقة.
- (3) مقاوم للتآكل و التأكسد.
- (4) قابلية كبيرة للتلاحم.

21



- عندما يتعرض النحاس إلى الهواء الجوي لفترات طويلة يظهر عليه لون أخضر يسمى الباتينا Patina وهو غشاء أكسيدي ملون يغطي سطح المعدن ويمكن إزالته بالصقل.

### سبائك النحاس:

الإستعمال	الخصائص	نوع السبيكة
صناعة الأثاث، أعمال الديكور، صناعة مقابض الأبواب، الأسلاك الكهربائية، والبراغي، وفي صناعى بعض الحلي.	تتكون هذه السبيكة من النحاس الأحمر والزنك (90% Cooper + 10% Zinc). كلما زادت نسبة الزنك حتى 36% تحسنت مقاومة الشد والضغط كما تزداد الصلادة.	سبيكة النحاس الأصفر
سبائك النحاس التي تحتوي على أكثر من 40% زنك تستخدم في صناعة أنابيب المكثفات والمبادلات الحرارية والمسامير اللولبية وأجزاء الآلات والنوابض وغيرها.	تستخدم بكثرة في العمليات الصناعية التي تشكل على البارد والساخن في حالة إحتوائها على أكثر من 40% زنك. سبائك النحاس الأصفر التي تحتوي على أكثر من 40% زنك يتم إنتاجها عن طريق السباكة.	Brass

22

الإستعمال	الخصائص	نوع السبيكة
كراسي المحاور Bearings والتروس والوصلات المعرضة لقوى الضغط العالية.	تتكون هذه السبيكة من النحاس الأحمر والقصدير (بنسبة لا تزيد عن 20%) . كما تضاف إليه معادن أخرى لتكوين سبائك البرونز مثل: ✓ البرونز الفوسفوري يحتوي على 0.1% فوسفور. ✓ البرونز النيكلي يحتوي على 2.5% نيكل. ✓ البرونز الألمونيومي يحتوي على 12% ألومنيوم. ✓ يمكن إنتاج البرونز أيضاً بخلط مساحيق النحاس والقصدير ومعالجته بتقنية ميتالورجيا المساحيق Powder Metallurgy (تشكيل الأدوات المعدنية من مسحوق المعادن بالضغط والحرارة).	سبيكة البرونز Bronze

23





## (c) الزنك Zinc

- الزنك معدن رخيص نسبياً ويتمتع بمقاومة ومثانة متوسطة.
- درجة إنصهاه منخفضة (380°م)، لذلك فهو قابل للسباكة بدرجة ممتازة.
- الزنك معدن قابل للطرق وله خاصية المطيلية عند التسخين.
- تتمتع سبائك الزنك بمقاومة أنواع عديدة من الصدأ.
- يستخدم الزنك في تغليف ألواح الصلب ولإنتاج الحديد المجلفن.

24





### (d) القصدير Tin

- القصدير معدن طري ذو لون فضي لَمَاع
- يمكن درفلاته لعمل رقائق من القصدير وله خاصية المطيلية وينصهر عند درجة حرارة 232 م°.
- يستخدم في كساء ألواح الصلب الرقيقة وفي قصرة أسلاك النحاس.
- يستعمل كذلك في طلاء السطوح الداخلية للعب الحافظة للمواد الغذائية وغيرها لمقاومته الشديدة للصدأ ولكونه غير سام.

25



### (e) الرصاص Lead

- يعتبر الرصاص من أثقل المعادن المتداولة، إذ تبلغ كثافته النسبية 11.3 إذا ما قورنت مع كثافة الحديد 7.9.
- لونه رمادي مزرق، وله بريق معدني داكن. شديد الرخاوة لدرجة يمكن قطعه بالسكين. ويتصف باللدونة وقابليته للطرق والكبس والدرفلة.
- درجة إنصهاره 330 م°
- يستخدم في صناعة ألواح المراكم للبطاريات وفي تغليف الكوابل وكذلك في مخمدات الصوت.
- وتدخل سبائك القصدير والرصاص في صناعة مواد كراسي التحميل وأسلاك اللحام.

26



## Magnesium المغنيسيوم (f)

- المغنيسيوم هو أخف المعادن الإنشائية الهندسية، ثقله النوعي  $1.74\text{MN/m}^3$  مقارنة بالألومنيوم 2.7 والحديد 7.9.
- للمغنيسيوم معدل عالٍ للمقاومة مقارنة بوزنه  $380\text{ N/mm}^2$ .
- له قابلية للتشكيل والتشغيل.
- مقاومته تقل بارتفاع درجة الحرارة فوق  $100^\circ\text{C}$ ، لذلك لا يمكن إستعماله في ظروف حرارية عالية.
- لإكسابه مقاومة عالية يسبك المغنيسيوم مع الألومنيوم والزنك والمنجنيز والزرنيوم إما بشكل فردي مع إحدى هذه العناصر أو بتركيبات مختلفة.
- يستخدم المغنيسيوم في صناعة بعض دواليب السيارات أو حيثما يتطلب خفة الوزن كدرجة أولى والمقاومة كدرجة ثانية.

27

## III. معادن العصر

### Today Metals

المعدن	خصائصه
التيتانيوم Titanium	<ul style="list-style-type: none"><li>○ معدن خفيف نسبياً وقوي له مقاومة شد <math>415\text{ MPa}</math> ويمكن زيادتها بالسبك والمعالجة الحرارية</li><li>○ يتميز التيتانيوم بمقاومته للصدأ والقدرة على الإحتفاظ بمقاومته للشد حتى عند درجات الحرارة العالية (480 س).</li><li>○ عند تشغيله تتخذ إجراءات خاصة (انظر الكتاب المنهجي).</li><li>○ يغلب إستخدامه في مجالات الفضاء، ولكن سبائك التيتانيوم تستخدم أيضاً في معدات المعالجة الكيميائية والكهروكيميائية والأدوات البحرية. وفي صناعة أذرع التوصيل للمحركات.</li></ul>
البريليوم Beryllium	<ul style="list-style-type: none"><li>○ للبريليوم نسبة وزن إلى المقاومة شبيهة بتلك التي للصلب العالي الصلابة أو التيتانيوم ولكنه أخف بنسبة 33% من الألومنيوم.</li><li>○ مقاومته منخفضة للصدم علاوة على ارتفاع تكلفته.</li><li>○ نحاس البريليوم هو سبيكة نحاس لها مقاومة عالية للصدأ، ولهذا تصنع منه الرفاصات.</li><li>○ يستخدم البريليوم للأغراض النووية وفي تصنيع هياكل المركبات الفضائية.</li></ul>

28

## IV. معادن درجات الحرارة العالية High Temperature Metals

المعدن	خصائصه
الكولومبيوم Columbium	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يستخدم في الصناعات الفضائية بسبب ارتفاع درجة إنصهاره التي تبلغ 2400°م، وأيضاً بسبب محافظته على المقاومة حتى درجة حرارة تصل إلى 1800°م.</li> <li>○ الكولومبيوم مقاوم لضرر الإشعاع مما يجعله مناسباً في أعمال المفاعلات النووية.</li> <li>○ يمكن تصنيع الكولومبيوم بمعظم الطرق التقليدية، ويتم تشغيله بأدوات صلب السرعات العالية ولكن يجب غمر الشغلة على طول الوقت في سائل تبريد مناسب.</li> </ul>
النتنجستن Tungsten	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ينصهر في درجات حرارة عالية جداً أكثر من أي معدن آخر إذ تصل لـ 3400°م.</li> <li>○ لا يقاوم التآكسد في درجات الحرارة العالية ويجب حمايته بغلاف مناسب.</li> <li>○ بسبب درجة إنصهاره العالية يستخدم في صناعة أقطاب شمعات إشعال المحركات وفي مستلزمات اللحام.</li> <li>○ بسبب مقاومته العالية للإحتكاك ولحث الشرر الكهربائي فهو مثالي لصنع نقاط الفصل Breaker point.</li> <li>○ يدخل في تركيب كربيد النتنجستن الذي يتمتع بصلادة عالية، ويدخل في صناعة أدوات القطع وقوالب التشكيل.</li> <li>○ نظراً لارتفاع درجة إنصهاره، يتم إنتاجه بطريقة ميتالورجيا المساحيق.</li> </ul>

29


## V. المعادن النادرة

المعدن	خصائصه
اليورانيوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ يستخدم كوقود ذري، وهو عنصر مشع يمكن تشغيله بسهولة.</li> </ul>
الثوريوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ عنصر مشع له نفس خواص التشغيل المماثلة لخواص اليورانيوم.</li> </ul>
الفناديوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ لهذا المعدن أهمية نووية.</li> <li>○ أكسيده سام.</li> <li>○ يمكن قطعه عند سرعات منخفضة بواسطة عدد القطع المصنوعة للسرعات العالية.</li> </ul>

30

# ثانياً: المواد غير المعدنية

31



32



## (a) اللدائن Plastics

- اللدائن مواد من أصل عضوي وتتحول هذه المواد عند تسخينها إلى الحالة اللدنة وتتخذ عند الضغط عليها الأشكال المطلوبة.
- أهم خواصها:

الوزن الخفيف	○ الثقل النوعي يتراوح ما بين 1.1 إلى 1.6.
مقاومة الصدا	○ تصمد معظمها في الأوساط القابلة للصدأ، وبعضها مقاوم للصدأ الحامضي.
المقاومة الكهربائية	○ تستعمل كعازل للكهرباء.
الموصلية الحرارية المنخفضة	○ تستعمل كعازل للحرارة.
قابلية التشكيل	○ عمليات التشكيل تحتاج لدرجات حرارة منخفضة.
الإنهاء السطحي	○ لا تلتزم عمليات تلميع السطح بعد التشكيل.
التكلفة المنخفضة	○ تشمل المادة الخام وتكاليف التصنيع.

33

## (b) المطاطيات Elastomers

- المطاطيات هي نوع خاص من أنواع البوليمرات التي تظهر قدر كبير من التشكل المرن عند تعرضها لقوة ما.
- يمكن للكثير منها أن تتمدد إلى أطوال تزيد عن طولها الأصلي بمرات عديدة، وعند إزالة القوة تعود المادة إلى شكلها الأصلي.
- توجد أنواع عديدة من المطاطيات منها:

– **المطاط الطبيعي Rubber:** من مميزات المرونة، والعزل الجيد للكهرباء، وإنخفاض معامل الاحتكاك الداخلي، ومقاومته لمعظم الأحماض غير العضوية والأملاح والقلويات. ولكن مقاومته ضعيفة للمنتجات البترولية، ويفقد مقاومته عند ارتفاع درجات الحرارة، فلا ينصح بإستعماله عند درجات حرارة تزيد عن 80°م. ويهلك بسرعة عند تعرضه لأشعة الشمس.

– **المطاط الصناعي Artificial Elastomers:** أستحدث المطاط الصناعي للتغلب على بعض عيوب المطاط الطبيعي وكذلك لتوفيره عندما يتعذر وجوده، وللتعويض عن ارتفاع ثمن المطاط الطبيعي. فمثلاً يمكن للمطاط السيلكوني أن يعمل في درجات حرارة تصل إلى 230°م، وبعضها لها كذلك مقاومة عالية للأحماض ولعوامل الطقس القاسية.

## (c) المواد السيراميكية Ceramics

- المواد السيراميكية عالية الصلادة وقصيفة، ولها درجات إنصهار عالية، رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة، ومعامل تمددها منخفض.
- تستعمل على نطاق واسع في الصناعات الكهربائية وذلك بسبب مقاومتها العالية للكهرباء.
- بسبب مقاومتها لدرجات الحرارة العالية تستخدم كمواد مقاومة للصهر وفي تغليف الأماكن الحرارية كالأفران.
- بسبب مقاومتها للبي تستعمل في صنع أدوات القطع.
- الزجاج هو أيضاً من ضمن الماد السيراميكية الذي يستعمل في النوافذ والمصابيح وشاشات التلفزيون وغيرها الكثير.

35



## (d) المواد المركبة Composite Materials

- المواد المركبة هي مواد صلبة متغايرة (غير متجانسة) تحتوي في تركيبها على مادتين أو أكثر مرتبطة مع بعضها ميكانيكياً أو ميتالورجياً، وتحفظ كل مادة من هذه المواد على ذاتها وخواصها في المادة المركبة.
- يمكن أن تكون المواد المكونة للمادة المركبة مواد عضوية أو معادن أو مواد سيراميكية.
- تمتلك المواد المركبة خصائص مثل الجسائة *Stiffness*، المقاومة، الوزن، الأداء الحركي العالي، مقاومة الصدأ، الصلادة، أو الموصلية، التي لا يمكن الحصول عليها من العنصر الفردي المكون لهذه المادة. هذه الخواص تعتمد على:
  - (1) خواص العنصر الفردي المكون.
  - (2) نسبة العناصر في المادة المركبة.
  - (3) حجم وشكل وتوزيع المكونات
  - (4) درجة ومقدار الربط بين المكونات.

36

• يمكن تصنيف أنواع المواد المركبة بعدة طرق، أحد هذه الطرق تركز على الشكل الهندسي وتتكون من ثلاث مجموعات مميزة:

- (1) المواد المركبة الرقائقية أو الطبقية.
- (2) المواد المركبة الدقائقية (المكونة من دقائق أو جسيمات).
- (3) المواد المركبة المقواة بالألياف.