

صناعة البسكويت

أنواع البسكويت



دقيق - بيض - سكر - دهون - كاكاو - ماء - مكونات أخرى - مواد رافعة

خلط وعجن المكونات

تقطيع وتشكيل العجينة إلى فورم

خبيز

تهوية

تعبئة

تخزين

توزيع

خطوات تصنيع البسكويت

المواد الخام المستخدمة في صناعة البسكويت



مسحوق الخبيز: (بيكرينات الصوديوم أو بيكرينات الأمونيوم في وجود وسط حمض ضعيف) وعادة لا تستخدم بيكرينات الصوديوم بمفردها نظرا لتأخر انطلاق الغاز

المخاليط المستخدمة: (بيكرينات صوديوم + حمض طرطريك) - (بيكرينات صوديوم + بيروفسفات الصوديوم الحامضية) - (بيكرينات الصوديوم + طرطرات البوتاسيوم الحامضية) - (بيكرينات الصوديوم + فوسفات كالمسيوم أحادية) - [كربونات أمونيوم طيارة (بيكرينات أمونيوم + كريات الأمونيوم)] - (بيكرينات الأمونيوم).

البيكرينات بنسبة ٢٣-٣٠% وقد تصل إلى ٥٠% - المواد المائلة ٢٥% - بقية النسبة مواد حمضية

تعتبر صناعة البسكويت من الصناعات الهامة في مجال التصنيع الغذائي. ويكتسب البسكويت أهميته في كونه ذو قيمة غذائية عالية خاصة إذا أضيف إليه بعض المواد مثل الزبد أو الدهون أو اللبن الفرز أو الكاكاو. ويستمد البسكويت أهميته أيضا في كونه سلعة غذائية سهلة التداول في عيواتها الصغيرة والتي يمكن أن تعد وتصنع بحيث تناسب كافة المستويات والدخول. ويساعد على حفظ وتخزين البسكويت لفترة طويلة دون ان يتعرض للفساد:

- انخفاض الرطوبة الكلية
- التعبئة والتغليف

وفي حالة مسحوق الخبيز: فإنه يظل ثابتا ولا يتأثر طالما لم تتطرق إليه الرطوبة أو يتم تلامسه مع الماء. وعادة ما تصنع مساحيق الخبيز من مركبات تعتمد في عملها على وجود بيكرينات الصوديوم مع حمض ضعيف. وتعد مساحيق الخبيز بحيث تكون كمية الحمض الموجودة تكفي لتعادل الصودا، وكما توضع مواد مائلة غذائية مثل نشا الذرة كمادة مائلة وكوسط يساعد على الانتشار بالإضافة إلى كونه مادة تمتص الرطوبة التي يمكن أن يتعرض لها المسحوق وبالتالي تحافظ على ابتعاد الرطوبة عن الوسط إلى حين الاستخدام وقد يستخدم أيضا الدقيق الفاخر.

الأجهزة المستخدمة في تصنيع البسكويت

- ١- أجهزة استقبال وتخزين ونقل الخامات.
- ٢- أجهزة العجن.
- ٣- أجهزة نقل وتقطيع وتشكيل البسكويت
- ٤- أفران الخبيز

ومن المخاليط المستخدمة في مسحوق الخبيز:

١. بيكربونات الصوديوم (NaHCO_3) + حمض الطرطريك ($\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$).
٢. بيكربونات الصوديوم + طرطرات البوتاسيوم الحمضية ($\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$).
٣. بيكربونات الصوديوم + بيروفوسفات الصوديوم الحمضية ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$).
٤. بيكربونات الصوديوم + فوسفات كالمسيوم أحادية ($\text{CaH}_4(\text{PO}_4)_3$). وعادة ما تكون نسبة بيكربونات الصوديوم في مسحوق الخبيز بين ٢٣-٣٠% وقد تصل إلى ٥٠%. وبقية المكونات هي المواد الحمضية - بالإضافة إلى ما يقرب من ٢٥% من وزن المسحوق من المواد المائلة أو التي تمنع تعرض المكونات الكيميائية للتفاعل.
٥. كربونات الأمونيوم الطيارة: ويعد هذا المركب تجاريا من خلال خلط بيكربونات الأمونيوم (NH_4HCO_3) مع كربامات الأمونيوم $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$.
٦. بيكربونات الأمونيوم: و NH_4HCO_3 وتتشير المواصفات البريطانية إلى احتواء هذا المركب على ٢١.٦-٢١.٤% من الأمونيا (NH_3)، ٤.٢٥-٥.٨٥% من ثاني أكسيد الكربون (CO_2). وعلى ذلك فإن طبيعة التركيب الكيماوي يتيح تواجد كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون لتساعد عند تحللها في رفع منتجات المخايز.

اولا : اجهزة الخلط والعجن

تستخدم اجهزة الخفق مع الضغط - مع اختلاف حجمها عند الرغبة في انتاج خليط على درجة عالية من الاستحلاب بين المخاليط او عند الرغبة في عمل اختزال في الكثافة النوعية للمكونات وهي تتناسب مع اتمام العمل على دفعات عند اعداد عجائن الويفر

وهي تتركب من سلندرات او اسطوانه يوجد اسفلها في وضع افقى عامود الخلط ويصمم الخلط بحيث يتم نقل كل المحتويات من اعلى او يزود بفتحه سفليه يتم نقل كل محتوياته بعد الخفق منها من خلال قلاب

وفي بعض الاحيان قد تستخدم اسطوانات من الصلب الذى لا يصدا ويمكن استخدامه عند انتاج العجائن الاسفنجيه ويؤدى استخدام الضغط الى خفض مدة الخفق الى الربع مع المساعدة فى الوصول الى حجم كبير للمكونات

وعادة مايزود مثل هذا الخلط بقمع علوى يوضع فيه مكونات الدفعه التاليه الى حين الانتهاء من خفق الدفعه تحت التشغيل

(ب) صودا الخبيز (البيكنج صودا):

وتعرف علميا باسم (بيكربونات الصوديوم) وهي مادة قلوية وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون لايد من تفاعل هذه المادة القلوية مع أحد المصادر الحامضية التي تضاف أثناء العجن مثل: عصير الليمون والبرتقال -الخل -العسل الأسود - المولاس -القشدة الحامضية - الفواكه الحامضية

(ج) كربونات النشادر:

وهي تتحلل بالحرارة أثناء الخبيز في وجود الماء و لا تحتاج لأحماض حيث أنها تتحلل حراريا وينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز النوشادر فقط ولا تترك مايؤثر على النكهة و يمكن استعمالها في بعض المنتجات مثل بسكويت النشادر.

وتوجد بعض أجهزة العجن مصممة خصيصا لعمل الكريمة، وبعضها مصممة بحيث تقوم بعملية العجن كاملة، وأخرى مصممة بحيث لا تؤدي إلى إتمام تكوين الجلوتين. وبعضها مصمم لعمل عجائن سانلثة (الويفر) وأخرى تقوم بعمل عجائن جامدة.

وتقسم أجهزة العجن إلى:

- ١- أجهزة العجن الرأسية: ذات الحركة الدائرية - ذات الأذرع المغزلية
- ٢- أجهزة العجن الأفقية: ذات الأذرع على شكل حرف Z - ذات السرعات العالية
- ٣- أجهزة ذات أذرع مترددة.
- ٤- أجهزة مستمرة
- ٥- أجهزة الخلط والعجن المتنوعة.

ثانيا: اجهزه نقل وتقطيع وتشكيل البسكويت

يلى عملية العجن وخلط المكونات عملية التهوية وهى تهدف الى نقل وتشكيل المكونات ويستخدم لذلك مجموعة من الاجهزة تقوم باعداد العجين واخرى لتشكيله كما توجد اجهزة اخرى تقوم بمعاملات اضافية تبعا للمنتج

حيث توجد اجهزة تقوم بنقل العجينة مع تشكيلها على هيئة ألواح أو رقائق وذلك بإمرار العجينة بين سلندين حيث يمكن التحكم فى سمك الشرائح ثم تمر هذه الألواح تحت أسطوانات التشكيل للفرم المطلوبة

تشكيل البسكويت

Biscuit piece formation

يتم تشكيل البسكويت بتقطيع شريحة العجينة المارة بواسطة اشكال محددة مستديرة او مربعة او مستطيلة مع تشكيل لوجة البسكويت وذلك تبعا للصف



وتعمل اجهزة التشكيل باسلوبين

١. نظام الطبع Stamping machine


٢. نظام القواطع المستديرة Rotary cutter

ومن الاجهزة ما يعمل على تشكيل العجين على هيئة الواح ورقائق وتتكون هذه الاجهزة من سلندرات ذات تجاويرف والتي يحدث فيها ان يمر العجين بين سلندين املسين يمكن التحكم فى المسافة بينهما بحيث يسهل اخراج شرائح من العجين ذات سمك متباين ويمكن ان يوضع العجين فى قمع علوى اعلى السلندرات الملساء وبجهد يقوم بعملية الفرد للشرائح ويمكن ايضا ان تستغل السلندرات ذات التجاويرف فى فرد قطع العجين العائدة بعد عملية التشكيل ويمكن عن طريق هذه السلندرات التحكم فى سمك الشرائح بالاضافة الى امكانية التحكم فى سرعة الحركه ويراعى فى تصميم خط الانتاج ان تزود المنطقة قبل السلندرات بحاجز معدنى يمنع اقتراب ايدى العمال او رؤوس الانتاج الى السلندرات وذلك كجزء من اجراءات الامن الصناعى

فى حالة النظام الاول فانه يمكن ان يتم تركيب القواطع بحيث يتم نزولها على شريحة العجينة بطريقة منتظمة حيث تنزل عليها من اعلى الى اسفل وتودى الى تكوين الشكل المطلوب ويتم التقطيع على مائدة لها حركه ترددية تتوقف على سرعة القاطع وبحيث يتم ازاحة القطع على السيور فى خط الانتاج

وعادة مايصمم خط الانتاج بحيث يمكنه استقبال جزء من العجين فى الاطراف بعد عملية التشكيل ليتم اعاده فردها على هيئة شرائح. كما انه قد يزود بنظام يودى الى عمل تثقيب فى سطح العجينة لبعض انواع البسكويت حيث ان ذلك يساعد فى عملية التغيرات المطلوبة فى الصنف.

وهناك ايضا اجهزة التشكيل عن طريق استخدام السلندرات الموضوعه فى الوضع الافقى حيث تحمل احدى السلندرات الاشكال المطلوبة منقوشة على سطحها بالحجم المطلوب ويساعد السلندر الثانى فى دفع العجينة التى تم تشكيلها مع قطعها وازارحتها الى خط الانتاج





الخبيز

شكل الفرن:

تعتبر الأفران المستخدمة في مصانع البسكويت من العوامل الهامة التي تتحكم في السعة أو القدرة الإنتاجية لخط الانتاج كله حيث أنها آخر مرحلة. ويجب أن تتم من أجل الحصول على البسكويت الذي يصلح للتغذية. ويتحكم في ذلك طول وعرض الفرن (المساحة العاملة داخل الفرن) ويصل طول الأفران التقليدية إلى تسعة أمتار ويمكن في بعض المصانع أن تصل إلى ١٠٠ متر. أما بالنسبة للعرض فهو قد يصل إلى ٢ متر أو أكثر.



ووسيلة مرور العجائن إلى داخل الفرن فهي تتم بواسطة سيور كاتينة صغير من الصلب وهي تصلح لبعض أنواع البسكويت الجافة أما البسكويت الناعم أو الطرى فإنه يمكن أن يستخدم له سيور سلك وهي تساعد على التخلص من الرطوبة من أسفل وأعلى البسكويت أثناء عملية الخبيز، وعادة ما تصمم الأفران بحيث يتم رجوع السيور من أسفلها بعد أن يتم تنظيفها من أي آثار من الدفعة السابق خبزها.

كما قد يزود قسم التخمير ببعض المعدات المساعدة التي تقوم بعمليات تكمليه على عجائن البسكويت المشكله وذلك مثل المعدات التي تستخدم فيها محاليل من البيض او خلافه وتزود بالمحلول المطلوب من مصدر او مخزن صغير وينظم هذه العملية سلندرات لها تجاوير تقوم بحمل المواد بطريقه محسوبه ومنظمه ونقلها الى الاقماع المخروطية

وتوجد فرشاه خاصة موضوعة على مسافة تسمح باجراء عملية مسح لهذه المكونات المضافه والتي يمكن ان تكون بيض - لبن - ماء - عصائر وبحيث يزال مايزيد عن حاجه البسكويت للتغطية





٣- المرحلة النهائية:

وهي المرحلة الأخيرة من الخبز داخل الفرن فيكتسب البسكويت مظهره النهائي وقوامه مع انخفاض المحتوى الرطوبي داخل البسكويت، مع احتفاظ البسكويت بالهشاشة والنعومة وذلك لما قد يكون موجودا في عجائن البسكويت من دهون أو مواد سكرية ويحدث كرملة للسطح الخارجى للبسكويت (تفاعل ميلارد) وأثناء عملية التهوية أو التبريد التي تتم بعد إنتهاء عملية الخبز فإنه يحدث جفاف نسبي للبسكويت كنتيجة لحدوث التصلب النسبي للدهون مع السكريات الموجودة.

التغيرات التي تحدث في عجائن البسكويت

يحدث عدة تغيرات على عجائن البسكويت منذ أن تتعرض إلى حرارة الفرن حتى يتم إكمال تسويتها وتتلخص في الآتي:

١- المرحلة الأولى:

وهي التي تحدث عند تعرض العجائن للحرارة عند دخولها إلى الفرن حيث يحدث إنصهار للدهن ويتجه السكر للإتحاد مع أى مواد مضافة ويتحد معها مكونا محاليل، ويصبح البسكويت طرى نسبيا، كما يحدث تكون للغازات نتيجة لتأثير الحرارة على المواد الرافعة المضافة، وهذا يساعد على زيادة حجم البسكويت.




التغيرات التي تحدث في عجائن البسكويت

٢- المرحلة الوسطية:

مع اقتراب درجة حرارة العجائن إلى قرب ١٠٠م يحدث تجميع أو تجلط للبروتين Coagulated ويحدث تغير في شكل جزيء البروتين وتكوينه وهذا يصاحبه أيضا جلتنة جزئية للنشا الموجود في العجائن. ويتحول الماء الموجود ممن الصورة السائلة إلى بخار وهذا يساعد أيضا في زيادة حجم البسكويت ويتسرب إلى جو الفرن.





تعينة البسكويت

يجرى تعينة البسكويت بعد تمام تبريده في عبوات من الورق يتصف بعدم نفاذيه للرطوبة، وعادة ما يكون مبطن بطبقة تساعد على عدم تسرب الرطوبة وفي نفس الوقت لا تمتص أي مكونات دهنية تكون ضمن مكونات البسكويت. وتتم التعينة بواسطة عمال مدربين أو تتم التعينة في المصانع الحديثة ألياً وهذا أفضل من الناحية الصحية.

وقد يعبأ البسكويت كما هو في الأنواع السادة أو يغلف بالشيكولاته أو يحشو بالشيكولاته وتوضع كل قطعتين بينهم حشو حسب نوع البسكويت المنتج (يختلف من الويفر إلى المحشو إلى المغطى حسب النوع يحدد باقي خط الانتاج بعد التسوية.

ومن الطبيعي ان يراعى باستمرار تنظيف خطوط الانتاج ومثل هذه الاجهزة عند حالات التوقف وذلك للمحافظة على عدم تسرب اى مصدر ميكروبي الى هذه الخطوط او المكونات التي تعتبر بيئة جيدة لنموها كذلك قد تتواجد رشاشات للدقيق على اسطح العجائن قبل مرورها الى عملية التقطيع حيث تؤدي مثل هذه المعاملة الى عدم التصاق العجين باطراف اجهزة التشكيل نظرا لما تسببه هذه الخطوه من خفض نسبي في محتوى العجينة من الرطوبة